



ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ САНИТАРНЫЙ ПЛИТСЭЙВ XSI15

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 06.26

СВОЙСТВА

- не содержит растворителя;
- высокоэластичный;
- препятствует появлению грибка и плесени;
- устойчив к атмосферным воздействиям и старению;
- устойчив УФ излучению, длительное время не меняет цвет;
- тепло- и водостойкий;
- стойкий к чистящим средствам;
- без усадки;
- для гладких и пористых поверхностей;
- представлен в 4 цветах.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметик силиконовый санитарный Основит Плитсэйв XSI15 кислотного типа предназначен для герметизации швов и стыков плиточных облицовок всех видов в ванных комнатах, душевых кабинках, бассейнах, санузлах, кухнях и других помещениях, эксплуатируемых во влажной среде.

Применяется в местах примыкания раковин, душевых кабин, проч. сантехнического оборудования. Основит Плитсэйв XSI15 легко наносится без стекания с вертикальной поверхности, благодаря высокой адгезии к распространенным санитарно-техническим материалам без предварительного грунтования.

Допускается использование в качестве затирки межплиточных швов на поверхностях без истирающего воздействия при эксплуатации. Применяется при строительстве и ремонте жилых и общественных зданий и сооружений, в том числе учебно-воспитательных заведений, детских, дошкольных, школьных и медицинских учреждениях (в т.ч. лечебно-профилактических и санаторно-курортных). Для сухих и влажных помещений. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Стекло, керамика и глазурованная поверхность, фаянс, фарфор, кирпич, дерево.

СОСТАВ

Силикон, наполнитель, кислотный катализатор, функциональные добавки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	4 цвета
Скорость отверждения	Около 2 мм / 24 ч
Расход* на шов 10х5 мм на 1 п.м.	~5,5 мл
Начало эксплуатации	Через 24 часа
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5°C...+40°C
Температура эксплуатации	-60°C...+150°C
Температура хранения	+5°C...+40°C
Морозостойкость при транспортировке	5 циклов
Срок хранения	24 месяца
Вес упаковки	280 мл

*Расход зависит от ширины и глубины шва

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхности должны быть обезжиренными, сухими, очищенными от пыли и других загрязнений. Прилегающие поверхности следует защитить от загрязнения малярной лентой. Для предотвращения трехстороннего сцепления уложите пенополиэтиленовый шнур вглубь шва – для эластичного заполнения шва герметик должен примыкать только к боковым частям основания шва и/или стыка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИКА

Для работы с герметиком необходимо наличие строительного пистолета. Срезать кончик картриджа выше резьбы и плотно навинтить наконечник. Затем срезать верхнюю часть наконечника под углом 45 градусов так, чтобы размер отверстия соответствовал ширине шва.

НАНЕСЕНИЕ

Для заполнения швов выдавливаем герметик непрерывно, с постоянной скоростью для предотвращения образования пустот, соблюдая соотношение глубины к ширине 2:1 (например, ширина 12 мм, а глубина 6 мм). Не наносить на влажную поверхность. В течение следующих 10 минут после заполнения шва для обеспечения заявленной адгезии и гладкой поверхности поверхность герметика необходимо заглаживать шпателем, смоченным мыльной водой, одновременно удаляя излишки материала. Затем нужно немедленно удалить малярную ленту и очистить прилегающие поверхности. Отвержденный герметик можно удалить только механическим способом. Работы следует выполнять при температуре основания от +5 до +40°C.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Герметик не предназначен для герметизации аквариумов, зеркал, швов, длительное время находящихся в воде, а также подверженных абразивному износу и механическим нагрузкам. Не рекомендуется применять на поверхностях, подверженных коррозии (свинец, цинк, медь, латунь), на бетонных, цементных и оштукатуренных поверхностях, на природных камнях (мрамор, гранит). Нельзя применять герметик в контакте с материалами, выделяющими масла, пластификаторы или растворители. Не окрашивать.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При отверждении герметика выделяется уксусная кислота, поэтому рекомендуем работать в хорошо проветриваемом помещении. При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Избегать вдыхания паров герметика в течение длительного времени. Не контактировать с незатвердевшим герметиком в течение длительного времени. Отвержденный силиконовый герметик не представляет опасности для здоровья. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть мыльной водой, предотвратив затвердевание раствора. Беречь от детей.

Таблица расчета расхода герметика Основит Плитсэйв XSI15

Расход герметика (в мл/м.п.): Ширина шва (мм) × Глубина шва (мм) = Расход (мл на 1 метр шва).
1 мл = 1 см³.

	Толщина шва (мм)					
Глубина шва (мм)	2 мм	4 мм	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм
2 мм	4	8	12	16	20	24
4 мм	8	16	24	32	40	48
6 мм	12	24	36	48	60	72
8 мм	16	32	48	64	80	96
10 мм	20	40	60	80	100	120
12 мм	24	48	72	96	120	144

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 06.26



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ



osnovit



osnovit1



osnovit



ОСНОВИТ

8 (800) 500-06-06

www.osnovit.ru

www.cedrus.ru